

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa thiết bị y tế các Khoa quý 2 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Đình Công, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Số điện thoại : 038.711.7687

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 503, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

(Hồ sơ gồm các bản gốc, có đóng dấu theo đúng quy định: Báo giá (01 bản); Hồ sơ năng lực hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh có mô tả lĩnh vực hoạt động (01 bản); Hợp đồng tương tự đã thực hiện trong vòng 12 tháng - nếu có)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 22 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(Báo giá bao gồm chi phí khảo sát, kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa Đèn mổ treo trần hai chóa $\geq 120.000 \text{ lux} + 90.000 \text{ lux}$ - Model: CR0404 -Xuất xứ: Yamada Shadowless Lamp/ Nhật	Đèn mổ không sáng, hoạt động không ổn định. Cần di chuyển lắp đặt lại hệ thống điện, nguồn điều	02	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày

	Bản - Năm sản xuất: 2015	khởi xuống bên dưới đảm bảo an toàn vận hành, quản lý, sửa chữa.				
2	Sửa chữa Máy khí dung siêu âm - Model: Comfort 2000 KU-400 - Hãng sản xuất: Koushin Industries/Shin-Ei Industries - Nước sản xuất: Nhật Bản - Năm sản xuất: 2015	Không khí dung được, lỗi E2, mất nguồn điều khiển. Máy không hoạt động được.	02	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày
3	Sửa chữa máy ly tâm - Model: CR2000 - Hãng sản xuất: Centurion Scientific - Nước sản xuất: Mỹ - Năm sản xuất: 2012	Không có nguồn điều khiển trên máy. Máy không hoạt động được.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày
4	Sửa chữa máy ly tâm - Model: DM0412S - Hãng sản xuất: Dlab-Mỹ - Nước sản xuất: Trung Quốc - Năm sản xuất: 2020	Máy báo lỗi Err không quay. Máy không hoạt động được.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày
5	Sửa chữa Máy hấp tiệt trùng - Model: Amsco 400 - Hãng sản xuất: Steris - Nước sản xuất: Mexico - Năm sản xuất: 2018	Màn hình không hiển thị chương trình khởi động. Không sử dụng được.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày
6	Sửa chữa ghế khám răng - Model: KHAN - Xuất xứ: Your Dental/Hàn Quốc - Năm sản xuất: 2010	Tay khoan chậm không dùng được.	01	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày



7	Sửa chữa ghế khám răng - Model: SELENE - Xuất xứ: Siamdent/ Thái Lan - Năm sản xuất: 1999	Hệ thống điều khiển nước súc miệng không hoạt động, tay xịt yếu không sử dụng được.	01	Chiếc	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	30 ngày
---	---	---	----	-------	-----------------------------------	---------

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên xin trân trọng cảm ơn! 

Phú Xuyên, Ngày 12 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC 


Vũ Đức Tuấn

