

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa Nguồn sáng Hệ thống nội soi phẫu thuật ổ bụng và máy in siêu âm năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên*, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

*Trần Đình Công, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Số điện thoại : 038.711.7687*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 503, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, Số 690 Đường Bệnh viện, Xã Phú Xuyên, TP Hà Nội*

*(Hồ sơ gồm các bản gốc, có đóng dấu theo đúng quy định: Báo giá (01 bản); Hồ sơ năng lực hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh có mô tả lĩnh vực hoạt động (01 bản); Hợp đồng tương tự đã thực hiện trong vòng 12 tháng - nếu có)*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 14 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(Báo giá bao gồm chi phí khảo sát, kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

| STT | Danh mục dịch vụ                                                                                                    | Mô tả dịch vụ                                                                                | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ        | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1   | <b>Sửa chữa nguồn sáng Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng</b><br>- Xuất xứ: Karl Storz/ Đức<br>- Năm sản xuất: 2015 | Nguồn sáng không lên đèn khi hoạt động. Các chức năng điều khiển khác hoạt động bình thường. | 01         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên | 30 ngày                         |

|   |                                                                                                           |                                                |    |       |                                   |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------|---------|
| 2 | <b>Sửa chữa Máy in siêu âm</b><br>- Model: UP-897MD<br>- Hãng sản xuất: Sony<br>- Nước sản xuất: Nhật Bản | Máy không in được, hỏng phần vỏ máy mặt trước. | 01 | Chiếc | Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên | 30 ngày |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------|---------|

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên xin trân trọng cảm ơn! 

Phú Xuyên, Ngày 03 tháng 07 năm 2025

**GIÁM ĐỐC** 



**Vũ Đức Tuấn**

