

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa máy siêu âm 4D, máy khí dung, máy siêu âm điều trị năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Đình Công, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Số điện thoại : 038.711.7687

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 503, Tổ Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, Số 690, Đường Bệnh viện, Tiểu khu Mỹ Lâm, Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

(Hồ sơ gồm các bản gốc, có đóng dấu theo đúng quy định: Báo giá (01 bản); Hồ sơ năng lực hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh có mô tả lĩnh vực hoạt động (01 bản); Hợp đồng tương tự đã thực hiện trong vòng 12 tháng - nếu có)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 11 năm 2025 đến 17h 00 ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(Báo giá đã bao gồm chi phí khảo sát, kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị và các chi phí liên quan khác theo quy định).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa Máy siêu âm 4D - Model: ACUSON Juniper	Máy khởi động không lên, không vào chương trình được.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên	30 ngày

	- Hãng sản xuất: SIEMENS Healthineers - Nước sản xuất: Đức - Năm sản xuất: 2018				
2	Sửa chữa Máy khí dung siêu âm - Model: NE-U17 - Hãng sản xuất: OMZON - Nước sản xuất: Nhật Bản - Năm sản xuất: 2012	Máy khí dung không ra khí khi hoạt động.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên 30 ngày
3	Sửa chữa Máy siêu âm điều trị - Model: SONOPULSE 1/3M - Hãng sản xuất: IBRAMED Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI - Nước sản xuất: Brazil - Năm sản xuất: 2022	Không phát được năng lượng làm nóng bề mặt. (hỏng bộ đầu phát siêu âm)	01	Máy	Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên 30 ngày

Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên xin trân trọng cảm ơn! 

Phú Xuyên, Ngày 04 tháng 11 năm 2025

GIÁM ĐỐC 



Vũ Đức Tuấn

